

Kanalsanierung in  
geschlossener Bauweise in der Gemeinde Weißbach 2020

| Nr. | Ort<br>Straße           | Mat. | Ø   | Schacht |          | HL   | Station   | Schadensbild                             | Roboter | Stutzen | Partliner | Hand | In liner |
|-----|-------------------------|------|-----|---------|----------|------|-----------|--|---------|---------|-----------|------|----------|
|     |                         |      |     | von     | nach     |      |           |  |         |         |           |      |          |
| 1   | Bergstraße/Hofstraße    | Stz  | 350 | 1305009 | 1305006  | 37,2 | 0,0-37,2  | mehrere Schäden                          | x       | 1       |           |      | 38       |
| 2   | Bergstraße/Hofstraße    | Stz  | 350 | 1305006 | 1305005d | 28,4 | 23,4      | Wurzeleinwuchs um Stutzen                | x       | 1       |           |      |          |
|     |                         |      |     |         |          |      | 24,2      | Wurzeleinwuchs durch Rohrverbindung      | x       |         | 1         |      |          |
|     |                         |      |     |         |          |      | 26,3      | Wurzeleinwuchs durch Rohrverbindung      | x       |         | 1         |      |          |
|     |                         |      |     |         |          |      | 28,3      | Wurzeleinwuchs durch Rohrverbindung      | x       |         | 1         |      |          |
| 3   | Birkenweg               | Stz  | 200 | 1306280 | 1306279  | 22,4 | 0,5       | fehlendes Wandungsteil in der Sohle      |         |         |           | 4    |          |
| 4   | Birkenweg               | Stz  | 250 | 1306282 | 1306281  | 48,9 | 5,5       | Feuchtigkeit sichtbar um Stutzen         | x       | 1       |           |      |          |
| 5   | Hahnenklinge            | Stz  | 250 | 1306007 | 1306006  | 25,2 | 21,8-24,1 | Scherbenbildung mit leichter Verformung  | x       |         | 5         |      |          |
| 6   | Halberger Straße        | SB   | 400 | 1306019 | 1306018  | 23,1 | 23,1      | eindringendes Wasser an Schachtanbindung | x       |         |           | 4    |          |
| 7   | Halberger Straße(Treppe | Stz  | 300 | 1306222 | 1306221  | 43,8 | 43,5      | Scherbenbildung an Rohrverbindung        | x       |         | 1         |      |          |
| 8   | Niedernhaller Strasse   | Stz  | 250 | 1305310 | 1305309  | 19,8 | 2,2-4,0   | Scherbenbildung, Streckenschaden         | x       |         | 4         |      |          |
|     |                         |      |     |         |          |      | 19,8      | Scherbenbildung an Schachtanbindung      | x       |         | 1         |      |          |
| 9   | Niedernhaller Strasse   | Stz  | 250 | 1305309 | 1305308  | 15,1 | 0,1       | Querriss an Schachtanbindung             | x       |         | 1         |      |          |